

LWR - Leuchtweitenregulierung				- j -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2108206426	07.1998	15.1998	2/0	35

KIW - Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige				- j -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2105400311	28.1999	25.1999	4/4	15

AUDIO				- F -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2108204889	01.2001	40.1999	3/0	33
Code	Text			Status
N1112	Keine Datenübertragung zwischen D2B-Master und der D2B-Vorgängerkomponente möglich			GESPEICHERT
B1010	Die Versorgungsspannung des Steuergeräts ist zu gering (Unterspannung).			GESPEICHERT
B1738-000	Navigationsfehler : : 0			Aktuell und gespeichert

TSG1 - Türsteuergerät vorn Fahrerseite				- j -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2108207526	04.1999	38.1998	0/00	20

TSG2 - Türsteuergerät vorn Beifahrerseite				- j -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2108207626	04.1999	38.1998	0/00	20

TSG3 - Türsteuergerät hinten Fahrerseite				- j -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2108205342	30.1997	40.1997	0/01	20

TSG4 - Türsteuergerät hinten Beifahrerseite				- j -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2108205442	30.1997	40.1997	0/01	20

KLA - Klimatisierungsautomatik				- f -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
2108303285	25.1998	20.1997	2/06	16
Code	Text			Status
B1416	A31m1 (Umwälzpumpe)			GESPEICHERT

STH - Standheizung				- j -
MB-Nummer	HW-Version	SW-Version	Diagnoseversion	Pin
0235451932	45.1998	46.1998	2/02	36