

FIN	WDB2102621B329718	Baureihe/must- 210.262
Auftrags-Num- mer		er Kennzeichen

## Fehlercodes

Steuergerät: ALLOTTOV

Code	Text		Status
P2054	Aussetzer des Zylinders 6, KAT-schädigend ( Siehe aktuelle STIP ) (P0306)		Aktuell und gespeichert

Name	Aktuelle Werte (erster/letzter)	Einheit
Fehlerart	Signal ist zu groß.	
MIL-CARB-Lampe	BLINKEND	
Fehlercode (dezimal)	84	
Fehlerhäufigkeit	1	
Motorlast	48   48	%
Kühlmitteltemperatur	55   55	°C
Selbstanpassung im Leerlaufbereich, rechte Zylinderreihe	-0.102   -0.102	ms
Faktor der Selbstanpassung im Teillastbetrieb, rechte Zylinderreihe	0.991   0.991	
Selbstanpassung im Leerlaufbereich, linke Zylinderreihe	-0.205   -0.205	ms
Faktor der Selbstanpassung im Teillastbetrieb, linke Zylinderreihe	0.995   0.995	
Motordrehzahl	1525   1550	1/min
Fahrzeuggeschwindigkeit	48   48	km/h
Saugrohrdruck	615   610	hPa
Ansauglufttemperatur	11   11	°C
Fahrstrecke seit Löschen des Fehlerspeichers	2440   2440	km
Zeit seit Motorstart	4   4	min
Zündwinkel	-23.2   -23.2	°KW
Leerlauferkennung	AUS/EIN   AUS/EIN	
Vollasterkennung	AUS/EIN   AUS/EIN	
Schuberkennung	AUS/EIN   AUS/EIN	
Sekundärluftpumpe	AUS/EIN   AUS/EIN	
Abgasrückführung	NEIN   NEIN	
Tankdeckel	OFFEN/GESCHLOSSEN   OFFEN/ GESCHLOSSEN	
Unterdrehzahlausstieg	JA/NEIN   JA/NEIN	
Regenerierung	AUS/EIN   AUS/EIN	
Drosselklappenwinkel	7.0   7.3	°DK
Tankfüllstand	49   49	l
Lambdaregelung, vor KAT rechts	0.999   0.999	
Lambdaregelung, vor KAT links	0.999   0.999	