

Leistungsdatum: 02.03.21

Arbeitsumfang 01

	TECHN. BEANST.:		
	MOTORSTOERLAMPE LEUCHTET		
54-1011	KURZTEST DURCHFUEHREN	3	7,20
07-5207	EL. LEITUNG UND STECKER ZUR LAMBDA-SONDE REINIGEN/ ÖL ÖL ENTFERNEN	6	6,80
07-1672	EL. LEITUNG UND STECKER ZUM SAUGROHRDRUCK-SENSOR REINIGEN/ ÖL ENTFERNEN	6	6,80
00-8509	MOTORRAUM REINIGEN/ ÖL ENTFERNEN	3	6,80
07-0651	LADELUF- /ANSAUGSYSTEM AUF DICHTHEIT PRUEFEN	2	7,20
09-7640	SCHLAUCH AN LADELUFTRUHR NACH LADELUFKUEHLER INSTAND SETZEN	2	6,80
	Zu berechnende AW-Anzahl:	22	151,60
Summe Arbeitsumfang	01		151,60 *

Arbeitsumfang 02

	KUNDENWUNSCH:		
	BATTERIEUEBERWACHUNG ANSCHLIESSEN		
82-7535	BATTERIEUEBERWACHUNGSGERÄT NACHTRAEGLICH EINBAUEN	3	7,20
	Zu berechnende AW-Anzahl:	3	21,60
Summe Arbeitsumfang	02		21,60 *

206,11 €

07.06.21 km186357 Batterie leer

Leistungsdatum: 14.06.21

Arbeitsumfang 01

	TECHN. BEANST.: FAHRZEUG STARTET NICHT MEHR		
00-9628	PANNENDIENST: HILFE VOR ORT. DURCHGEFUEHRTE ARBEITEN:	6	7,50
54-1109	STARTHILFE BATTERIE AUF ZUSTAND PRUEFEN LADEZUSTAND: 45%, STARTHILFE: 43%	3	7,50
54-0645	RUHESTROMAUFNAHME PRUEFEN	6	7,50
15-5015	LADESTROM DES GENERATORS PRUEFEN	4	7,50
54-1126	BORDNETZBATTERIE ERNEUERN (NACH PRUEFUNG)	7	7,50
	Zu berechnende AW-Anzahl:	26	195,00
A000 982 33 08 27	BATTERIE	1	Sonderpreis 179,00
Summe Arbeitsumfang	01		374,00

Arbeitsumfang 02

029	Mobilfahrzeug (Tag)	3	15,95	47,85
Summe Arbeitsumfang	02			47,85

Summe Lohnarbeiten:	195,00 *
Summe Ersatzteile:	179,00 *
Summe Sonstiges:	47,85 *

siehe Folgeblatt

502,00 €Reifen
Scheinwerferbirne**3820,86 €**
348,00 €
17,38 €**4186,24 €****In dem Zeitraum gefahrene Km 3816**