

Typ 212
(staubreiche Länder)

Service A mit Plus-Paket



P00.00-4915-11

Kunde: Prima Klima

Auftragsnummer: -

FIN/Kennzeichen: WDD212094

Kilometerstand: 88000

Servicecode: -

Werkstattcode: 505

Restlaufstrecke: -

Restlaufzeit: -

Ölsorte/Viskosität: -
*Mercedes-Benz Öl empfehlen

Fertigstellungstermin: 29.12.2020

Serviceberatung am Fahrzeug durchgeführt

Ja: -


Nein: X

Hinweise/Erklärungen: Unverbindliche Information für Forentestzwecke.....

Ölfüllmenge Motor: 8,00 l

Nachfolgende Tätigkeiten werden bestätigt:
- Durchführung der relevanten Servicearbeiten

Unterschrift.....

A Durchgeführt <input checked="" type="checkbox"/> 	Eingangszustand nicht in Ordnung: 	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	Serviceannahme Annahmeprotokoll für Service am Fahrzeug liegt vollständig bearbeitet vor	<input type="radio"/>

AP00.20-P-0009Z

	<p>i Vom Service-Berater durchzuführen (wenn es die marktspezifischen Bedingungen erfordern). Der Serviceumfang ist erst dann vollständig durchgeführt, wenn die Annahmepositionen und die im Serviceblatt aufgeführten Wartungspositionen vollständig abgearbeitet wurden.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Allgemeines Methoden zur Durchführung aller nachfolgenden, in "ÜBERSICHT für Serviceblatt" beschriebenen, Servicepositionen bekannt</p> <p>.....</p> <p>Methoden nicht bekannt ↓ Siehe Dokumentationsverweise auf die jeweiligen Methoden in ÜBERSICHT für Serviceblatt</p>	AP00.20-P-1228OC
<input type="checkbox"/>	<p>Bremsanlage Bremsentest durchführen und Ergebnis in Tabelle eintragen</p> <p>.....</p>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<p>Fahrzeuginnenraum Starter prüfen</p> <p>.....</p>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<p>Aktivkohle-Staubfilter erneuern</p> <p>.....</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Motorraum Wasserablauf reinigen</p> <p>.....</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Bremsanlage: Flüssigkeitsstand prüfen</p> <p>.....</p>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<p>Plus-Paket: Reifen Reifendruck richtigstellen und eingestellten Reifendruck in Tabelle eintragen</p> <p>.....</p>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<p>Plus-Paket: Kofferraum Reserverad Reifendruck prüfen, richtigstellen und eingestellten Reifendruck in Tabelle eintragen</p> <p>.....</p>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<p>Reifendichtmittel TIREFIT prüfen</p> <p>Fahrzeuge mit Reserverad</p> <p>.....</p>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<p>Verbandstasche prüfen</p> <p>Fahrzeuge mit TIREFIT</p> <p>i TIREFIT-Verfallsdatum hier eintragen:</p> <p>.....</p> <p>i TIREFIT erneuern, als Zusatzarbeit verrechnen.</p> <p>.....</p> <p>i Verbandstasche-Verfallsdatum hier eintragen:</p> <p>.....</p> <p>i Verbandstasche erneuern, als Zusatzarbeit verrechnen.</p> <p>.....</p>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<p>Plus-Paket: Motorraum Scheibenwaschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen</p> <p>.....</p> <p>i Reiniger Sommer/Winter sowie deren Mischungsverhältnis je nach Umgebungstemperatur beachten.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Plus-Paket: Fahrzeuginnenraum Leuchten im Kombiinstrument und Innenbeleuchtung auf Funktion prüfen</p> <p>.....</p>	<input type="radio"/>
Zusatzarbeiten		
Service 3		
<input type="checkbox"/>	<p>Motorraum Motor: Öl- und Filterwechsel durchführen</p> <p>.....</p>	

	Bei jedem Service (ausstattungsabhängig)
<input type="checkbox"/>	Außen- oder Innenbetankung (fahrzeugabhängig) AdBlue® Behälter: Flüssigkeitsstand auffüllen. <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> ----- Wenn der AdBlue® Behälter nicht voll ist, ↓ AdBlue® Behälter auffüllen, als Zusatzarbeit verrechnen. </div>

Bremswerte

	Links	Rechts
Vorn		
Hinten		
Feststellbremse		

Eingestellter Reifendruck in bar oder psi

	Vorderachse	Hinterachse	Reserverad
bar/psi			